FIG. 1



FIG. 2


(A)
50
r1
32
r2
r3
r4
D1
Q1
D2
Q2
D3
Q3
(B)
32
Q1
D1
Q2
D2
Q3
D3
50'
r3'
r2'
r4'
r1'

FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6